


施設内ME機器見守りシステム

■機能一覧

No	内容
1	ME機器が施設から運び出される可能性がある箇所を警報エリアとして予め設定できます
2	ME機器とタグ(送信機)を紐づける事で所在地を確認できます
3	警報ゾーンでタグが検知された場合は、直ちに当該ステーションと守衛室のPCに警報が表示されます
4	警報を表示すると同時に音声での警報音が流れます
5	警報ゾーン(Bluetooth受信機)の増設に柔軟に対応できます
6	ME機器を修理等の理由で院外の場所へ移動する場合は「持出モード」とし、警報の対象を除外できます
7	全ての端末で警報を確認・解除することができます
8	全ての端末(守衛室は除く)で患者の最新位置と追跡履歴を確認することができます

■システム構成



お問い合わせ

開発元


株式会社 アルスノヴァ
 〒530-0054
 大阪市北区南森町1丁目4番19号
 (サウスホレストビル3F)
 TEL: 06-6364-1781
 FAX: 06-6364-1917
 E-mail: osaka-01@arsnova.co.jp
 URL: <http://www.arsnova.co.jp/>

施設内ME機器見守りシステム

病院内、施設内でのME機器の位置確認・盗難防止を支援します



施設内ME機器見守りシステム

病院内、施設内に設置したビーコン受信機がME機器に装着しているビーコンタグからの電波を受け取って、ME機器の位置を把握します。ME機器の無断持ち出しを検知し、警報を出すことによりME機器の紛失を未然に防ぐことができます。

ME機器が無断で持ち出しされた場合に警告通知します

管理番号 000000023
機器名 パラフィン浴装置 [診察室3]
場所 1F玄関口

検知時刻 場所
2018/03/08 16:59 1F玄関口
2018/03/08 16:58 1F玄関口
2018/03/08 16:58 1F玄関口
2018/03/08 16:58 1F玄関口

警報停止

ME機器の現物確認を行い、報告します

管理番号 000000023
機器名 パラフィン浴装置 [診察室3]
場所 1F玄関口

検知時刻 場所
2018/03/08 16:59 1F玄関口
2018/03/08 16:58 1F玄関口
2018/03/08 16:58 1F玄関口
2018/03/08 16:58 1F玄関口

現物確認済



- 位置検知**
 - ME機器のビーコン信号を受信して、現在位置を検知します
- 状態変化**
 - 持ち出し中、故障修理中などME機器の状態変化を把握できます
- 警報通知**
 - 無断持ち出しの危険性を感知して警報通知を出します
- 現物確認**
 - ME機器の現物を確認して確認報告をします

警報エリア、監視エリアの設定は画面から簡単に変更が可能です

持ち出し予定

ME機器の持ち出しなどの予定を予め登録することができます。

検知履歴

ME機器の過去の検知履歴が確認でき、ME機器の追跡に利用できます。

詳細情報

ME機器の詳細な情報を素早く表示でき、該当機器の確認が簡単にできます。

最新情報

管理対象のME機器の現在の状況を一覧形式で確認できますので、状況把握がスムーズに行えます。